



FRIO INDUSTRIAS ARGENTINAS S.A.



TABLA PRESIONES PARA GASES REFRIGERANTES

	R22	R410A	
	PRESIÓN ABSOLUTA (Bar)	PRESIÓN ABSOLUTA (Bar)	
TEMP. (°C)	BURBUJA	BURBUJA	ROCIO
-50	1,05	1,12	1,12
-45	1,32	1,43	1,42
-40	1,64	1,79	1,79
-35	2,01	2,23	2,22
-30	2,45	2,74	2,73
-25	2,95	3,34	3,33
-20	3,54	4,04	4,02
-15	4,20	4,84	4,82
-10	4,96	5,76	5,74
-5	5,82	6,80	6,74
0	6,78	7,98	7,95
5	7,86	9,32	9,27
10	9,60	10,81	10,76
15	10,40	12,47	12,41
20	11,88	14,31	14,24
25	13,51	16,35	16,27
30	15,31	18,60	18,50
35	17,28	21,06	20,95
40	19,42	23,76	23,64
45	26,70	26,70	26,56
50	29,90	29,90	29,75



NEOTON

	R134a	R32	R600a	R290	R507A	R404A		R407C	
	PRESIÓN ABSOLUTA (Bar)	PRESIÓN ABSOLUTA (Bar)	PRESIÓN ABSOLUTA (Bar)	PRESIÓN ABSOLUTA (Bar)	PRESIÓN ABSOLUTA (Bar)	PRESIÓN ABSOLUTA (Bar)		PRESIÓN ABSOLUTA (Bar)	
TEMP. (°C)	BURBUJA	BURBUJA	BURBUJA	BURBUJA	BURBUJA	BURBUJA	ROCIO	BURBUJA	ROCIO
-50	0,51	1,10	0,17	0,71	0,86	0,85	0,82	0,74	0,50
-45	0,66	1,41	0,22	0,89	1,10	1,09	1,05	0,95	0,66
-40	0,84	1,77	0,29	1,11	1,40	1,36	1,32	1,20	0,86
-35	1,06	2,21	0,37	1,37	1,74	1,70	1,65	1,51	1,10
-30	1,32	2,73	0,47	1,68	2,14	2,09	2,04	1,87	1,39
-25	1,63	3,35	0,58	2,03	2,61	2,55	2,49	2,30	1,73
-20	2,00	4,06	0,72	2,45	3,16	3,08	3,01	2,80	2,15
-15	2,42	4,88	0,89	2,92	3,79	3,70	3,62	3,38	2,63
-10	2,92	5,83	1,08	3,45	4,51	4,40	4,32	4,05	3,20
-5	3,49	6,91	1,31	4,06	5,33	5,20	5,11	4,81	3,85
0	4,14	8,13	1,57	4,74	6,25	6,11	6,01	5,68	4,61
5	4,88	9,51	1,87	5,51	7,30	7,13	7,03	6,66	5,47
10	5,71	11,07	2,21	6,37	8,46	8,28	8,16	7,76	6,45
15	6,65	12,81	2,59	7,32	9,77	9,55	9,43	9,00	7,56
20	7,70	14,75	3,02	8,36	11,21	10,97	10,84	10,38	8,80
25	8,88	16,90	3,51	9,52	12,81	12,54	12,40	11,90	10,20
30	10,18	19,28	4,05	10,79	14,57	14,25	14,12	13,59	11,76
35	11,62	21,90	4,65	12,18	16,57	16,16	16,01	15,45	13,49
40	13,20	24,78	5,31	13,69	18,62	18,23	18,08	17,49	15,41
45	13,24	27,95	6,04	15,34	20,93	20,49	20,34	19,72	17,54
50	13,52	31,41	6,85	17,13	23,44	22,95	22,80	22,16	19,88